

2020年度ブローワータイミングシステムオーバーホール及び修理のご案内

ブローワータイミングシステムは精密機器ですので、弊社では2年につき1回程度、オーバーホールに出される事を推奨しております。オーバーホール及び修理の方法は、ブローワーを一度弊社にお送りいただき、弊社よりアメリカの工場に出荷いたします。オーバーホールについては各部品の検査を行い不具合が無いか確認をし、不具合があれば部品交換などを行い修理いたします。修理についてはお客様の方で予め不具合の症状がお分かりになられると思いますのでその症状をお教えてください。

オーバーホール及び修理終了後は弊社にて動作確認後、皆様にご請求書と共にご返却させていただきます。スキー用のRL・XSシステムについてはシーズンオフメンテナンスとして2020年6月18日(木)までに弊社着でお送り下さい。お送り頂いた機器はアメリカ本社で修理後2020年11月16日(月)頃までに返却させていただきます。その場合に限り国際送料を通常20,000円頂くところを8,000円とさせていただきます。

オーバーホール及び修理の基本料金(部品代別・以下税別)

	1ユニット	フルセット	国内送料	国際送料	国際送料 ※シーズンオフメンテナンス (6月20日まで弊社着分)
TCシステム	8,000円	16,000円	1,500円	20,000円	-
RLシステム	8,000円	16,000円	1,500円	20,000円	8,000円
XSシステム	8,000円	16,000円	1,500円	20,000円	8,000円

※1ユニットはスタート・タイマー・フォトセルのうちどれか1つの料金です。

※フルセットはスタート・タイマー・フォトセル全ての料金です。

※上記料金は基本料金です。電池の液漏れや過度の破損等で部品交換が必要な場合はその他部品代(1,000円～40,000円程度)がかかる場合もあります。予めご了承ください。

※別途部品代がかかる例として、視認して明らかにわかる破損がある場合での「電源不良」・「動作不良」・「電池の液漏れにより基盤溶けや腐食しまった場合」などです。その他、視認してもどこに不具合があるかわからないような場合での「電源不良」・「ゴール信号をタイマーキャッチしない」などのシステム不良については基本料金内にて修理が可能な場合がほとんどです。

※送料は数量ならび重量にて変わる場合がございます。予めご了承ください。

※DTS並びIDシステムについては既にメーカー修理保証期間を終了しております。しかし、軽度の不具合であれば弊社にて対応ができる場合がございますのでお気軽にお問い合わせください。